◇◇　ポケットデジタルスケール取扱説明書　◇◇

◇◇　HEM-KDSP03001S/HEM-KDSP01001S　◇◇

■使用方法

水平な場所に本製品を置きます。

1.キーを押します。

2.画面が″0.0″か″0.00″と表示されるまで待ちます。

3.計量台に物を置きます。

4.″MODE″を押すと、計量単位を切り替えることができます。

*風袋引き機能

1.上記のようにオンにします。

2.容器を置きます。

3.″TARE″を押して″0.0″か″0.00″と表示されます。

4.これで容器の上に物を追加することができます。

※注意事項※

このスケールは精密機器であり、正確な測定を確保するために一定の条件の下で使用されている必要があります。

このスケールを使用する場合次のことに注意してください。

・このスケールはシステム上最大の重量を超えた場合、エラー表示されます。

・スケールを長期間使用しない場合はバッテリーを外して保管してください。

消耗した電池を放置すると液漏れし製品の損傷につながる可能性があります。

・ヒーターやオーブンなどのそばで使用しないでください。

・強い電子や磁気をさけてください。

・時々湿った布で拭いてください。

・スケールを使用しないときは計量トレイの上に物を放置しないでください。